

O técnico em refrigeração Marcos Ribeiro de Alencar, 43 anos, morreu eletrocutado na tarde desta quinta-feira (9 de janeiro de 2020), enquanto fazia a manutenção de um ar-condicionado em um condomínio no bairro Santa Isabel, na Zona Leste de Teresina-PI. Testemunhas informaram à Polícia Militar do Piauí (PM-PI) que estava chuviscando no momento em que a vítima trabalhava.

O sargento Hildebrando, do 5º Batalhão da PM (5º BPM-PI), informou que a vítima estava em uma escada quando sofreu a descarga elétrica. "Ele estava com um amigo fazendo a manutenção do ar-condicionado de um apartamento quando sofreu a descarga elétrica", informou.

Segundo a polícia, o homem não estava usando equipamento de proteção individual e caiu de uma altura de quatros metros. Moradores tentaram socorrê-lo, mas ele não resistiu à descarga elétrica e foi a óbito.

Escrito por Saraiva

Qui, 09 de Janeiro de 2020 22:28 - Última atualização Qui, 09 de Janeiro de 2020 23:04

