Os 17 refletores da Ponte Mestre João Isidoro França, mais conhecida como Ponte Estaiada, que liga a Zona Centro/ Norte de Teresina à região Leste da cidade, estão sem funcionar temporariamente. O serviço está comprometido devido ao furto de cerca de 200 metros do cabo responsável pela distribuição da energia elétrica aos refletores, que fazem a iluminação decorativa da ponte.

O fato aconteceu nesta semana e foi denunciado pela Coordenadoria de Iluminação Pública ao 12º Distrito Policial que investiga o caso. De acordo com o coordenador Davimar Holanda, o cabo de cobre é afixado na própria ponte e é protegido por eletroduto de ferro galvanizado, material rígido que dificulta o roubo do material, mas durante o dia as luzes estão apagadas e os vândalos aproveitam o momento e fazem a retirada do cabo.