A **TV Clube** teve acesso nesta terça-feira (17 de maio de 2021) ao relatório da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), que apontou as causas do *apagão ocorrido entre os dias 31 de dezembro de 2020 e 3 de janeiro de 2021*, em Teresina-PI. Entre as conclusões, a Agência indicou falhas na rede de fornecimento de energia que abastece a capital piauiense.

A Equatorial Energia informou, por meio de nota, que vai responder os questionamentos feitos pela Aneel e que está fazendo investimentos na rede elétrica da capital (*veja íntegra da nota ao fim da reportagem*).

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL **SICNET/PROTOCOLO GERAL**	**BRASILIA/DF**
NUMERO DO PROCESSO: 48500.001135/2021-11 (VOLUME 1)	**VOLUME:** 001

DATA/HORA DE ABERTURA:
18/03/2021 15:25:48

CLASSIFICAÇÃO ARQUIVÍSTICA:
650 - FISCALIZAÇÃO

INTERESSADO(S):
EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELETRICIDADE - SFE

PROCEDÊNCIA:
SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELETRICIDADE - SFE

ASSUNTO:
EQUATORIAL PIAUÍ - FISCALIZAÇÃO DAS OCORRÊNCIAS DOS DIAS 31/12/2020 A 03/01/2021

[redacted]


19h00 - 31 de Dezembro de 2020 - BRT
20h00 - 31 de Dezembro de 2020