

39 urnas eletrônicas apresentaram problemas técnicos no Piauí até o início da tarde de hoje

Escrito por Saraiva

Dom, 02 de Outubro de 2022 14:28 - Última atualização Dom, 02 de Outubro de 2022 14:33



Pelo menos 39 urnas eletrônicas apresentaram problemas técnicos durante as eleições no Piauí. Destas, 21 precisaram ser substituídas por equipamentos de contingência. A informação foi repassada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Piauí (TRE-PI) até às 12h30min deste domingo (2 de outubro de 2022).

Segundo o secretário de Tecnologia da Informação do Órgão, Anderson Cavalcanti, os problemas mais comuns apresentados pelas urnas foram na bateria terminal, impresso da zerésima, documento que comprova que a urna está zerada, e de energia.

Foto: Renato Andrade / Cidadeverde.com

39 urnas eletrônicas apresentaram problemas técnicos no Piauí até o início da tarde de hoje

Escrito por Saraiva

Dom, 02 de Outubro de 2022 14:28 - Última atualização Dom, 02 de Outubro de 2022 14:33



De acordo com o relatório técnico elaborado pelo TSE, em 100% dos municípios do Piauí, nenhuma ocorrência de problemas técnicos foi registrada durante a primeira etapa das Eleições 2022 do TRE-PI, nenhuma ocorrência de problemas técnicos foi registrada durante a primeira etapa das Eleições 2022 do TRE-PI, nenhuma ocorrência de problemas técnicos foi registrada durante a primeira etapa das Eleições 2022 do TRE-PI.