A ponte que fica sobre o Riacho Volta, no Município de Baixa Grande do Ribeiro-PI, a 583 km da Capital do Piauí (Teresina), no Sul do Estado, quebrou com um caminhão carregado de areia que acabou virando e caindo dentro do riacho, na manhã do último domingo (10 de junho de 2012).

O motorista do caminhão modelo Mercedes Benz 1929, João Batista de Araújo, lamentando o prejuízo tomado, contou que no momento da travessia a estrutura da ponte não suportou o peso do veículo, que caiu nas águas do riacho. O motorista saiu ileso no acidente.

De acordo com a população local, a estrutura da ponte já estava comprometida, apesar de ter sido reforçada no dia 25 de abril deste ano (2012) pela prefeitura de Baixa Grande do Ribeiro. Com informações do Blog do Donizete de Alencar.

Maior ficou o caminhão após a ponte quebrar no Riacho Volta, em Baixa Grande do Ribeiro

Motorista João Batista que conduzia o caminhão saiu ileso no acidente

Olha como ficou o caminhão após cair de cima da ponte

Populares olhando o caminhão virado no riacho

Populares foram ver o caminhão virado na ponte sobre o Riacho Volta

Caminhão virado após cair da ponte sobre o Riacho Volta, em Baixa Grande do Ribeiro-PI